SIDEPAR

Service Pièces Détachées
53, rue Charles Michels 93200 St DENIS
Tél : 01 42 43 00 41
Fax : 01 42 43 66 80
Tlx : 234 215 F
Siège social : 71, rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS - PERRET

WA162-635284 ***635284*** ***LAVE LINGE***

1 Vue extérieure

NOMENCLATURE
PIECES DETACHEES

Caractéristiques :

GORENJE : WA 162-635284
TYPE : PS157/130
VERSION 3
Capacité : 5 kg
23 Programmes
Consommation d'énergie : 0,92 kWh
Consommation d'eau : 39 Litres
Essorage variable automatique :
de 0 à 1600 trs/mins

DIMENSIONS Déballé :
H 85cm x L 60cm x P 60cm
Poids : 77kg
DIMENSIONS Emballé :
H 92cm x L 64cm x P 68,5cm
Poids : 80kg
Modifier
Le 11 / 02 / 2003



INFORMATION TECHNIQUE

Suite à une modification sur les Lave linge, à partir du n° de série 21530001= ANNEE 2002 SEMAINE 15
Les lave linge de Type : PS156/130 - PS157/130 - PS157/140 seront équipés des nouvelles pièces détachées citées ci dessous.

GORENJE WA142 : TYPE :PS156/130
Filtre anti-parasite : 03011164
Câble alimentation : 03011165
Câblage assemblé : 03011166
Carrosserie : 03011167
Cosse mise à la terre : 03011170

GORENJE WA162 : TYPE :PS157/130
Filtre anti-parasite : 03011164
Câble alimentation : 03011165
Câblage assemblé : 03011166
Carrosserie : 03011167
Cosse mise à la terre : 03011170

GORENJE WA162P : TYPE :PS157/140
Filtre anti-parasite : 03011164
Câble alimentation : 03011165
Câblage assemblé : 03011166
Carrosserie : 03011168
Cosse mise à la terre : 03011170

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	FILTRE ANTI-PARASITE	03011164	4	CARROSSERIE	03011167
2	CABLE ALIMENTATION	03011165	5	COSSE MISE A LA TERRE	03011170
3	CABLAGE ASSEMBLE	03011166			

Gorenje

INFORMATION TECHNIQUE

1. LE NOUVEAU BLOCAGE DU CABLE D'ALIMENTATION
SUR LES SECHE-LINGE A CONDENSATION + SECHE LINGE A EVACUATION + LAVE LINGE

Sur les sèche-linge à condensation-à évacuation + lave linge on a introduit le nouveau blocage du câble d'alimentation qui remplacera le câble actuel sous la référence 43783=03010110.
Le nouveau blocage est composé de deux références, c'est-à-dire:





667401 **667400** **= 03060295**

A cause de l'introduction du nouveau blocage, la paroi arrière du sèche-linge + lave linge est aussi modifiée tandis que la référence reste la même.

L'ancien et le nouveau blocage ne sont pas interchangeables.
Au cas où il serait nécessaire de changer la paroi arrière sur les machines avant la modification, il est nécessaire de changer aussi le blocage.

Cette modification est valable à partir du numéro de série 20130001 pour les SECHE LINGE A CONDENSATION,
Et pour les SECHE LINGE A EVACUATION + LAVE LINGE cette modification est valable à partir du n° de série : 21930001

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	ENS SERRE CABLE	03060295			

INFO5-PS156-PS157 *Le 11 / 02 / 2003*

INFORMATION TECHNIQUE / INFORMATION TECHNIQUE

TYPE : Prological + Pininfarina TYPE : Prological + Pininfarina

Suite à une modification sur les Lave linge, à partir du n° de série 30430001= ANNEE 2003 SEMAINE 04.

Les lave linge de Type : PS154/130 - PS155/120 - PS 155/140 - PS156/130 PS157/130 - PS157/140 seront équipés des nouvelles pièces détachées citées ci dessous.

A : Charnière de porte de référence : 03011219 qui remplace la charnière de porte de référence 03010781.

B :Kit porte blanche + charnière de référence : 03011220 pour la Gamme Prological qui remplace le cerclage intérieur de référence : 03010777 et le cerclage extérieur de référence : 03010780.

C :Kit porte grise + charnière de référence : 03011221 pour la Gamme Pininfarina qui remplace le cerclage intérieur de référence : 03011050 et le cerclage extérieur de référence : 03011051.

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	CHARNIERE DE PORTE	03011219	2	KIT PORTE BLANCHE + CHARNIERE	03011220

WA162-635284 635284 LAVE LINGE

2 Vue éclatée 1



Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	PROFIL DE TOP GAUCHE	03011026	19	CHARNIERE DE PORTE	03010781
2	SUPPORT ARRIERE DE TOP	03010762	20	CADRE DE COUVERCLE DE PROTE	03010778
3	TOP	03011012	21	COUVERCLE DE PROTECTION	03010779
4	PROFIL DE TOP DROIT	03011025	22	KIT PORTE BLANCHE + CHARNIERE	03011220
5	BANDEAU	03011027	22	CERCLAGE PLASTIQUE BLANC DE	03010780
6	FACADE DE BOITE A LESSIVE	03011023	23	ENSEMBLE CROCHET DE FERMETU	03010775
7	DISQUE DE PROGRAMME	03011030	24	ENSEMBLE AMORTISSEUR DE POR	03010776
8	DECOR DE BANDEAU	03011043	25	PLINTHE SOFT	03010767
9	REPERE DE MANETTE PG	03011018	26	DRAIN DE TUYAU DE VIDANGE	03010896
10	SUPPORT DE TOUCHE	03011028	27	FOND DE CARROSSERIE	03010766
11	TOUCHE	03011016	28	PIED REGLABLE	03011066
12	ENS MANETTE PROGRAMMATEUR	03011019	29	ISOLATION DU FOND	03010799
13	TOUCHE	03011017	30	CARROSSERIE SOFT	03010765
14	TOUCHE	03011015	31	PANNEAU ARRIERE	03010704
15	TOUCHE M/A	03011020	32	SUPPORT SUP DE TUYAU VIDANGE	03010840
16	TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE	03011021	33	SUPPORT INF DE TUYAU VIDANGE	03010841
17	HUBLOT VERRE	03010774	34	RESSORT STABILISATION AVANT	03010238
18	KIT PORTE BLANCHE + CHARNIERE	03011220	35	RESSORT STABILISATEUR ARRIERE	03010067
18	CADRE INTERIEUR DE PORTE	03010777	36	BARRE DE RENFORT DE TOP	03010703
19	CHARNIERE DE PORTE	03011219			

WA162-635284 635284 LAVE LINGE

3 Vue éclatée 2



Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	CABLE D'ALIMENTATION 3X0,75MM	03041069	13	CABLE DE SECURITE DE PORTE	03011042
2	FILTRE ANTI-PARASITE	03010535	14	SECURITE DE PORTE	03010783
3	PATTE DE MAINTIEN	03011013	15	MOTEUR	03011117
4	SUPPORT D'UNITE DE COMMANDE	03010788	16	RESISTANCE	03010970
5	UNITE DE COMMANDE	03011034	17	POMPE DE VIDANGE	03010457
6	SERRE CABLE	03010110	18	JOINT DE KLIXON	03010482
7	ELECTROVANNE 2 VOIES	03010782	19	SENSOR DE TEMPERATURE	03010686
8	REGULATEUR	03011029	20	TUYAU DE PRESSOSTAT	03011007
9	PRESSOSTAT 2 NIVEAUX	03010973	21	CABLAGE	03011044
10	UNITE DE PG/AFFICHEUR DIGITAL	03011024	22	BRIDE	03060106
11	LEVIER DE BLOCAGE	03010785	23	SUPPORT DE REGULATEUR	03011031
12	INTERRUPTEUR DE MISE / SERVICE	03010790			

WA162-635284 635284 LAVE LINGE

4 Vue éclatée 3



Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	ISOLATION ARRIERE	03010796	3	ISOLATION AVANT	03010800
2	ISOLATION DROITE	03010798	4	ISOLATION GAUCHE	03010797

WA162-635284 635284 LAVE LINGE

5 Vue éclatée 4



Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	VIS DE POULIE M10X20 (542/683)	03010761	11	JOINT DE CUVE	03010474
2	CONE DE POULIE	03010516	12	FLASQUE AVANT	03010833
2	KIT FIXATION POULIE	03011110	13	POIDS AVANT	03010593
3	COURROIE V 1233-85 V	03010846	14	CLIPS FIXATION SOUFFLET CUVE	03010711
4	POULIE	03010542	15	COLLIER DE SOUFFLET DE CUVE	03010206
5	CROISILLON	03010791	16	RESSORT DE COLLIER	03010793
6	MASSE SUPERIEURE	03010641	17	SOUFFLET DE CUVE	03010817
7	CUVE	03011006	18	AMORTISSEUR DROIT	03010911
7	CUVE PS 1400	03010682	19	AMORTISSEUR GAUCHE	03010912
8	TAMBOUR PS 1400(PS145 - PS146)	03010969	20	KIT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC	03010966
9	AUBE DE PANIER	03010836	21	KIT PALIER=2 ROULEMENTS+JOINT	03010684
10	COLLIER DE SERRAGE	03010146			

WA162-635284 635284 LAVE LINGE

6 Vue éclatée 5



Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	TUYAU DE VIDANGE	03010337	9	DURITE BAC CUVE	03011005
2	TUYAU D'ARRIVEE D'EAU - ANTI	03010794	9	DURITE BAC CUVE	03011005
3	DURITE ARRIVEE EAU	03010048	10	DURITE BOITE FILTRE	03010597
4	SYPHON	03010604	11	CHAMBRE DE COMPRESSION	03010943
5	PAROIE DE PROTECTION	03010734	12	DURITE CUVE FILTRE	03010598
6	COUVERCLE DE BOITE A LESSIVE	03010795	13	CORPS DE FILTRE	03010585
7	BOITE A PRODUIT	03010602	14	SUPPORT DE POMPE	03010655
8	TIROIR BTE LESSIVE	03010601	15	JOINT DE POMPE TYPE SYNCHRON	03010463

7 Schéma de cablage 6



8 DIAGNOSTIQUE DE PANNE

INDICATION D'ANOMALIE SUR AFFICHAGE	AFFICHAGE D'ANNOMALIE	DESCRIPTION D'ANOMALIE	DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU LAVE LINGE OU DES ACTIVITES A REALISER
F1	**a la fin du programme**	**Fonctionnement incorrect de la touche sensitive de température** (les bornes sont ouvertes où il sagit d'un court circuit)	• Le programme se déroule normalement j'usqu'a la fin mais sans chauffage • A vérifier si la touche sensitive est raccordée où si elle endommagée
F2	**Immédiatement**	**Le niveau d'eau n'est pas obtenu** (dans la phase de dosage, la quantité d'eau est insuffisante dans la machine)	• A vérifier si le robinet d'eau est ouvert • A vérifier le fonctionnement des pressostats • A repérer le dosage d'eau en pressant la touche **START**
F3 **F31** **F32**	**Immédiatement** **(le lave linge est arrêté)**	**Le moteur ne tourne pas** Court circuit sur le générateur Tachi où le moteur bloqué Court circuit sur le triac	 • A vérifier si le moteur où bien l'ensemble • A vérifier les composants électroniques
F4 **F41** **F42** **F43** **F44**	 **Immédiatement** **Immédiatement** **Immédiatement à la fin du programme** **à la fin du programme**	**Le chauffage irrégulier** • La température trop élevée par rapport au programme choisi de 7°C • La température trop élevée sur la position de non chauffage • La température augmente trop vite (chauffage sans eau) • La température n'augmente pas sur la position de chauffage (le résistance ne fonctionne pas)	 • Le relais pour mettre la résistance en service ne se déclanche pas • Le relais pour mettre la résistance en service ne se déclanche pas • L'anomalie sur le pressostat où sur l'ensemble • La résistance est endommagée où n'est pas alimentée où le relais est endommagé pour mettre la résistance en service
F5	**Immédiatement**	**Le vidange ne fonctionne pas** (dans la phase de vidange, la machine n'a pas vidée une quantitée d'eau suffisante)	• A vérifier la pompe et le filtre • Si la pompe ne fonctionne pas, il faut repérer la position de vidange en pressant la touche **START**
F61	**à la fin du programme**	**L'essorage est défectueux** (au lieu de 1200tr/min, il y a moins de 1020tr/min)	• le relais pour une dérivation de l'enroulement du stator du moteur n'a pas inversé • Anomalie sur l'ensemble
F62	**Immédiatement**	**La sécurité de porte ne fonctionne pas correctement** (malgré le fait que la sécurité de porte est sous tension, il n'y a pas de contact entre L et C de la sécurité de porte) L'eau est vidée automatiquement	• La sécurité de porte est à vérifier

INFO3-PS156-PS157

Le 13 / 12 / 2002

INFORMATION TECHNIQUE / INFORMATION TECHNIQUE

TYPE : PS156/130 - PS157/130 - PS157/140

Suite à une modification sur les Lave linge, à partir du n° de série
12630001= ANNEE 2001 SEMAINE 26
Les lave linge de Type : PS156/130 - PS157/130 - PS157/140
seront équipés des nouvelles pièces détachées citées ci dessous.

GORENJE WA142 : TYPE :PS156/130
Nouvelle Cuve : 03011006 - Ancienne Cuve : 03010682
Nouvelle Durite bac cuve : 03011005 - Ancienne Durite bac cuve :03010303

GORENJE WA162 : TYPE :PS157/130
Nouvelle Cuve : 03011006 - Ancienne Cuve : 03010682
Nouvelle Durite bac cuve : 03011005 - Ancienne Durite bac cuve :03010303

GORENJE WA162P : TYPE :PS157/140
Nouvelle Cuve : 03011006 - Ancienne Cuve : 03010682
Nouvelle Durite bac cuve : 03011005 - Ancienne Durite bac cuve :03010303

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	CUVE	03011006	2	DURITE BAC CUVE	03011005

Fin de document